

Timmar Motor	Datum	Plats	Service motor	Övrigt underhåll	Viktiga reservdelar Samt kommentarer	Ej klart före avresa
0	Juli 2002	Kunksviken	Ny generator Ny startmotor		Generator Startmotor	
0	2002-08-17	Ostende	Inst. Temp. Instrument till motor Ny timräknare Byter dieselfilter 1 och 2 Byter oljefilter Byter olja i motor och växellåda Rengör sjövattnfilter Rengör luftfilter		Dieselfilter Oljefilter Spridare Packningsatts Packningsmaterial Propelleraxeltätningar Fläktremmar Reglagevajer Termostat Impellarar	
146	2002-09-11	Lisabon	Byter olja i motor och växellåda Byter impeller Byter kylvatten Rengör sjövattnfilter	Nya packningar i främre toaletten	Vatten glykolblandning Packningsatts till toa	
	2002-10-01	Cascais		Monterar sailomat med utväxling 2:1	Visar sig ge för stora roderutslag	X
220	2002-11-06	Funchal	Nytt dieselfilter (2) Ny lampa i motorrummet Flyttar vattentemperaturgivaren		Duschpump Länsump Tryckvattenpump	
	2002-11-12	Funchal		5 st nya batterier 95 Ah/st		
	2002-11-07	Funchal		Justerar höjden på spisen. Tog i vid kraftig lutning.	Brännare	X
	2002-11-08	Funchal		Förlänger slangen till duschen på däck.		
	2002-11-17	Porto Santos		Startar upp watermaker, 60 l/h	Filter	

	2002-11-21	Porto Santos		Tajtar upp riggen	Tesa tejp, saxpinnar, vantskruvolja. Rostfri migsvetstråd är mycket användbart till olika ändamål.	
	2002-11-26	Porto Santos		Installerar float switch till länsump		X
	2002-11-27	Porto Santos		Monterar upp vindgenerator		X
	2002-12-02	Teneriffa		Ändrar utväxling på Sailomat till 1:1	Nu fungerar den perfekt	X
	2002-12-06	Gran Canaria		Lock till Zodiac ventil trasigt	Ventiler inkl. lock Pump Laglappar, tvåkomp. Lim, rengöringsmedel	
	2002-12-07	Gran Canaria		Reparerar pump till Zodiac	Rostar invändigt. Ta isär den innan avfärd och fetta in alla delar.	
	2002-12-11	Gran Canaria		Tätar en däcksgenomföring	Läckte och droppade på en elkoppling	X
	2002-12-15	Gran Canaria		Går över till laddningsbara batterier. Går bra att ladda på invertern.	Batterier är ett dyrt och dom är alltid slut när man behövere dom.	
	2002-12-15	Gran Canaria		Skickar dator på reparation.	Köp inte Toshiba	
	2002-12-21	Gran Canaria		Vaxning	Vax	
	2002-12-29	Gran Canaria		Ny 12 V plugg till eluttaget	Ta med en i reserv.	
	2002-12-31	Gran Canaria		Förlänger ankarkätting till 80 m Märker ut 20-40-60 m		X
	2002-12-31	Gran Canaria		Nytt storskot		X
	2002-12-31	Gran Canaria		Ny kabel mellan lur och radio till vår Shipmate VHF		

	2003-01-02	Gran Canaria		Vaxning, Polering rostfritt	Autosol	
	2003-01-02	Gran Canaria		Sätter upp lampa i sittbrunnen		X
	2003-01-02	Gran Canaria		Nytt livbojljus		
	2003-01-03	Gran Canaria		Sätter upp högtalare i sittbrunnen	Mycket uppskattat	
	2003-01-04	Gran Canaria		Smörjer roderlager och knutar	Fettspruta och fett	
	2003-01-04	Gran Canaria		Kollar Autohelm		
	2003-01-04	Gran Canaria		Syr flaggor och överdrag till dynor.	Tyger i olika färger	
263	2003-01-06	Gran Canaria	Byter olja på motor och växellåda Byter oljefilter Byter dieselfilter 1 och 3 Gör rent luftfilter Gör rent kylvattenfilter	Syr överdrag till utombordare. Och till pulpeten i sittbrunnen. Sätter upp lusplattningar. Gör kilar att slå i om det går håll i skrovet. Monterar taljor till preventergajar.		
	2003-01-08	Gran Canaria		Monterar släpgenerator	Används bara på långa överseglingar.	
	2003-01-09	Gran Canaria		Syr överdrag till Zodiac och nya dynor till sittbrunnen		
	2003-01-09	Gran Canaria		Reparerar Kuttersegel	Segelreparations kit.	
	2003-01-15	Atlanten		Spirbom går av. Kapar av en halv meter och sätter tillbaka ändstycken.		
	2003-01-15	Atlanten		Byter ut en talja till Sailomaten	Taljor, Schaklar, Fästbyglat, etc.	
	2003-01-19	Atlanten		Danbojen sköljs över bord.	Häng inget utanför mantågen.	
	2003-01-23	Atlanten		Reparerar en söm i genuan		
	2003-01-28	Atlanten		I rridumtelefonen lägger av	Bra att ha SSB radio. Föröker installera	

					modemet så att vi kan skicka mail via SSB radion	
	2003-01-29	Atlanten		Pactor 2 modem	Fungerar perfekt och kostar bara 200 USD per år om man väljer sailmail.	
	2003-01-29	Atlanten		Ett fäste till en mantågsstötta ger sig när genuan slår back.	Flyttar ut skotpunkten utanför mantåget.	
	2003-01-29	Atlanten		Autohelm löser ut när man sätter den i auto.	Vi använder oss i huvudsak av vindrodret och autohelmen är bara backup.	
	2003-02-07	Tobago		Växlar från släpgenerator till vindgeneratorn	Den sitter på babord sida om solcellerna och skuggar oftast inte när vi ligger ankrade i passaden.	
	2003-02-08	Tobago		Byter filter på watermaker.		
	2003-02-12	Tobago		Service Zodiak		
	2003-02-25	Tobago		Byter filter på watermaker	Tvättade	
	2003-02-27	Tobago		Byter olja i dyk kompressor		
	2003-02-28	Tobago		Fettar in alla winshar, 8 st	1 1/2 tub winsh fett	
	2003-03-05	Tobago		Rengöring kölsvin, tvätt vattenlinje, propeller		
	2003-03-14	Grenada		Monterar en ny gas grill		
	2003-03-18	Union I s		Nya filter i watermaker		
	2003-03-25	Union I s		Lagar ett rör till kompressorn		
	2003-03-26	Union I s		Ny anod på propellern. Den gamla lossna.		

	2003-03-28	Union I s		Skickar hem videokamra för lagning.	
	2003-03-28	Union I s		Röret till kompressorn trasigt igen. Lagar det på ett nytt sätt.	
	2003-03-28	Union I s		Vaxning av ruffen	
	2003-03-29	Union I s		Rengör membranet till watermaker.	
	2003-04-06	St. Lucia		Fotpumpen till saltvattnet trasig. Ett gummimembran inne i pumpen är trasigt. Sätter in nya membran	Reservdelssats eller extra pump.
	2003-04-06	St. Lucia		Vaxning	
	2003-04-19	Martinique		Nya filter i watermaker	
	2003-04-20	Martinique		Ny lift till spirbommen	
	2003-04-20	Martinique		Vaxning	
548	2003-04-24	Martinique	600 h Service		
	2003-04-24	Martinique		Lackar durkarna och akterspegeln till dingen	
	2003-04-25	Martinique		Limmar om ett dävertfäste på dingen.	
	2003-04-29	Martinique		Ny flottör till dusch pump	Ta med extra
	2003-04-30	Martinique		Syr om sol skyddet till jollen så att man kan ha det på jämt.	Solskydd till jollen spar mycket på slitaget.
10 mån.	2003-05-01	Martinique		Botten på båten är nu helt täckt med sjögräs och snäckor.	Vi målade med 2 lager Hempels Micron 25 fartygsfärg innan vi gav oss av.
	2003-05-06	Martinique		Lagar hål i Kuttersegel	
	2003-05-06	Martinique		Översyn av den stora genuan	Viktigt med solskydd till segel som är

					upprullade på förstaget.	
	2003-05-06	Martinique		Syr ett soltält över sittbrunnen och akterdäck.		
	2003-05-07	Martinique		Lödar om ett kretskort i TV.n		
	2003-05-07	Martinique		Lagar rost skador på bensintanken till jollen	Köp plasttank	
	2003-05-07	Martinique		Uppgraderar modemmet till SSB- radion till pactor 3	3-4 gånger snabbare överföring. Mycket bra.	
	2003-05-07	Martinique		Får tillbaka I rridium telefonen		
	2003-05-11	St. Lucia		Hötryckspumpen till watermakern läggs av. Troligen ett lager som skurit. Har endast gått 285 timmar.	Dålig support från ENWA i Göteborg. Får en ny skickad från Spectra i Californien på garanti.	
	2003-05-17	St. Lucia		Drar ett nytt fall för att kunna hissa upp solskyddet för genuan	Solen tar hårt på allt som inte skyddas.	
	2003-05-18	St. Lucia		Plockar ur pumpen i watermakern. Det var tätningen i pumpen som läckte och saltvatten har förstört lagret i motorn. Det är ingen bra konstruktion att pumpen är tätslutande mot motorn. Så fort som tätningen går sönder i pumpen kommer också lagret i motorn att bli skadat av saltvatten.	Dålig konstruktion i Spectra Newport 400. Pumpen är väldigt svår att komma åt. Jag kommer att flytta ut pumpen så att den går lätt att byta.	
	2003-05-21	St. Lucia		Får den nya pumpen. Den verkar bättre än den gamla. Lite	En extra pump och motor är nog bra att	

				större och kraftigar.	ha i reserv.	
2003-05-22	St. Lucia			Byter kolfilter i watermaker		285 h
2003-06-01	St. Lucia			Gör rent botten. Helt igenväxt.		
2003-06-05	St. Lucia			Byter O-ringar i ruffluckor.		
2003-06-05	St. Lucia			Service Zodiak. Limmar om 3 st däckfästen och lagar 3 hål.		
2003-06-15	St. Lucia			Delar av ankarboxen så att vi får plats med två ankare och kätting.		
2003-06-15	St. Lucia			Vaxar styrbord sida och däck		
2003-06-19	St. Lucia			Limmar en anslutning på duschsumpen	Epoxylim	
2003-06-25	St. Lucia			Byter termostat till frysen	Snabb service från Viking Yachting	
2003-07-03	St. Lucia			Fyller på gas i kyl och fryr.	Bra att ha med gas och manometrar så att man kan fylla själv.	
2003-07-04	St. Lucia			Gör rent botten		
2003-07-18	Union Is			Autohelmen krånglar	Bra support från Navship i Sverige.	
2003-07-22	Carriacou			En brännare på spisen krånglar. Givaren för aut. avstängning trasig.	Ta med reserv	
2003-07-22	Grenada			Byter tändstift på utombordaren till jollen.	Dom höll 1 år.	
2003-07-28	Grenada			Nya filter i watermaker		
2003-08-27	Grenada			Monterar Autohelm.	Service i Sverige. Datorn hade hängt sig och måste noll ställas. Köpte med mig en extra styrdator och	

					kompass för säkerhet skull.	
	2003-08-27	Grenada		Justerar trycket i frysen.	Skall vara 10 PSI i kylan och 2-5 PSI i frysen.	
	2003-08-27	Grenada		Lackar stegen, bordet i salongen och bordet i sittbrunnen med 3 lager.		
	2003-08-28	Grenada		Monterar 3 st fläktar, för att göra skolarbetet lättare.	Hella 12V, fläktar. Drar väldigt lite ström.	
	2003-08-29	Grenada		Ny gasolspis med grill. Elektrisk tändning och belysning i ugnen.	Den gamla började krångla och vi fick inte tag på reservdelar.	
	2003-08-30	Grenada		Watermakern lägger av igen.	Spricka i blocket där högtrycket kommer ut. (370 h)	
	2003-09-03	Grenada		Lyfter upp båten. Högtryckspolning, skrapning, och slipning av botten.	Utfört av Spice Island Marine.	
600 h	2003-09-04	Grenada		Byter packboxar på rodret. Förbättrar infästningen på den övre lagerboxen till roderaxeln.		
	2003-09-05	Grenada		Tar ut propelleraxeln för att byta packboxar och lagring.	Ingen av dessa byttes före vi gav oss iväg, Packboxarna var dags att byta men lagringen (Cuttless bearing) hade klarat sig ett tag till.	
	2003-09-05	Grenada		Grundar höjningen av	All bottenmålning	

				vattenlinjen och bottenmålar en gång med blå Sea Hawk.	utförd av Spice Island Marine.	
	2003-09-06	Grenada		Bottenmålar 2.a gången.		
	2003-09-06	Grenada		Monterar tillbaka propelleraxel med nya tätningar och lagring.		
	2003-09-06	Grenada		Monterar nya anoder på propelleraxel.	Bra att ta med många då dessa måste bytas ofta.	
	2003-09-06	Grenada		Saknar anod till bogpropeller.	Går inte att hitta varken i Trinidad eller St. Martin ? Viking skall skicka en från Sverige.	
	2003-09-06	Grenada		Förbättrar uppfästningen av ljudisoleringen i motorrummet.		
	2003-09-06	Grenada		Limmar på halkskydd på trappan.		
	2003-09-08	Grenada		Lackar bordet en gång till		
	2003-09-08	Grenada		Målar på den sista gallonet bottenfärg.	Tot. 5 gallon och det blev 3 lager över allt + 4 lager i vattenlinjen.	
	2003-09-08	Grenada		Vaxar och maskinpolerar skrovet.	Utfört av Spice Island Marine. Mycket bra.	
	2003-09-09	Grenada		Sjösättning	Mycket bra jobbat av Spice Island Marine. Vi kan varmt rekommendera att ta upp båten här. Fick inte satt på en ny anod på bogpropellern.	
	2003-09-13	Grenada		Ny Clark pump installerad.	Det tog tid pga att	

					Spectra saknade delar för att bygga en pump. Nu får vi hoppas att den fungerar. Även om det var garanti så kostade det 1300 kr.	
	2003-09-13	Grenada		Stickkontakten till ljudmottagningen från SSB radion går sönder så att vi inte kan ta emot väderfax.	Vi hade en i reserv.	
	2003-09-13	Grenada		Installerar 3 st fläktar till.	Nu har vi 6 fläktar totalt. Det behövs i den här värmen.	
	2003-09-24	Margarita		Köper 8 nya batterier. 6 V Golf Cart Batteries. Tot. 900 Ah	En säkerhetsåtgärd inför Stilla Havet. Dom gamla skulle nog orkat ett tag till. Det var också väldigt billigt. (600 kr/st)	
	2003-09-24	Margarita		Ny bensintank till jollen	Plasttank 25 liter	
	2003-09-25	Margarita		Bygger en ny batteribox för att få plats med de nya batterierna.		
	2003-09-25	Margarita		Laddaren till borrar maskinen går sönder.	Skil, 1 år gammal !	
	2003-09-26	Margarita		Fortsätter med batteriboxen. Kopplar ihop alla batterier och det fungerar !!!	Nu har vi nästan dubbelt så stor batteribank.	
	2003-10-07	Puerto La Cruz		Båda Toshiba datorerna krånglar		
390	2003-10-07	Puerto La		Byter filter i watermaker	Tvättade	

		Cruz				
	2003-10-08	Puerto La Cruz		Sätter upp en ny 220 V kontakt för att slippa dra förlängningssladdar över golvet.		
	2003-10-13	Puerto la Cruz		En O-ring går sönder till dykmanometern.	Fanns att köpa här.	
	2003-11-04	Puerto la Cruz		Stor rengöring av teakdäcket och vaxning av ruffen		
	2003-11-05	Puerto la Cruz		Vaxar hela skrovet	Fick hjälp med däcket och vaxningen. Kostade bara 170 kr för hela jobbet.	
760 h	2003-11-06	Puerto la Cruz	Byter olja i motor och växellåda. Byter oljefilter.		Mobil Delvac MX SAE 15W-40	
	2003-11-10	Puerto la Cruz		Byter olja i drevet på utombordaren	Såg bra ut.	
	2003-11-16	Los Roques		Service aktre toaletten. Byter alla packningar.	Första sevice. Har klarat sig bra.	
	2003-11-22	Los Aves		Watermakern pajar igen !! Verkar som att det är matarpumpen som vi bytte på St.Lucia som lagt av.	Deras grejer är inte färdigutvecklade !!	
	2003-11-29	Bonaire		Byter anod på bogpropeller		
27 h	2003-11-29	Bonaire		Monterar den nya pumpen till watermakern.	Det var axeln i pumpen som gått av !	
	2003-12-06	Bonaire		Syr nya skydd till dynor		
	2003-12-10	Bonaire		Syr nya gardiner		
	2003-12-27	Curasau		Avloppet till toan sätterigen sig	Skitjobb	
	2003-12-30	Curasau		Rengör toan med saltsyra.	Löser upp allt kalk.	
917	2003-12-31	Curasau	Service motor 150 h			

			Byter olja i motor och växellåda. Byter dieselfilter, (finfiltret)			
107	2003-12-31	Curasau		Byter filter i watermaker. Byter motor till watermakern.	Nya filter Fick en ny på garanti.	
	2004-01-03			Sträcker upp riggen. Byter avloppslangen på aktre toaletten.	Det var för mycket kalk i slangen för att saltsyran skulle kunna lösa allt.	
	2004-01-29	San Blas		Fyller på batterivatten	6 flaskor á 0,75 liter	4 mån
	2004-02-07	San Blas		Byter övre packningar på toan i fören.		
	2004-02-07	San Blas		Lagar backventilen till duschsumpen i fören.		
177	2004-02-07	San Blas		Watermaker igen. Expansionkärlet trasigt. Skrubar som inte var rostfria hade rostat av ???	Smarta konstruktioner. Rena skiten !!!	
1058	2004-02-17	Panama	Service motor 150 h Byter olja i motor och växellåda Byter oljefilter. Byter dieselfilter (1). Byter tätningar till propelleraxel. Rostfri bøj till avgasslangen läcker. Måste svetsas.		Tätningarna till propelleraxeln borde hålla längre ? Avgasböjen var dåligt svetsad.	
	2004-02-21	Panama	Monterar avgaskröken			
200	2004-02-21	Panama		Byter filter i watermaker		
	2004-03-07	Panama		Lagar Zodiak	Börjar bli sliten.	
1200	2004-03-30	Galapagos	600 timmars service Byter olja i motor och växel. Nya dieselfilter 2 och 3 Ny rem.		Castrol RX Super 15W-40	

			Ny impeller			
	2004-03-30	Galapagos	Axeltätningen läcker olja igen. Kan inte hitta något fel ? Byter gummistosen och flyttar den något.			
	2004-03-31	Galapagos		Vaxning däcket, Trimmar och kolla riggen, Smörjar vinschar och furlexar,		
250	2004-04-05	Galapagos		Byter filter i watermaker		
320	2004-05-08	Marquesae		Byter 25my filter i watermaker	5 my filter rent ! Det är rent vatten i stora oceanen	3,5 mån
	2004-05-15	Marquesas		Fyller på batterivatten	6 flaskor á 0,75 l	
	2004-05-15	Marquesas		Försöker laga fläkten till motorn men det gick inte.		
1350	2004-05-16	Marquesas	150 h service motor Byter olja i växel och motor. Byter oljefilter. Byter dieselfilter 1		Castrol GTX	
	2004-05-16	Marquesas		Expansionskärlet till watermakern går sönder igen. Lagar det med en ny skruv.		
	2004-05-17	Marquesas		Monterar in det nya expansionskärlet.	Lagningen höll inte tätt.	
	2004-06-22	Tahiti	Byter färskvatten i motor. Monterar nytt temp. instrument			
	2004-06-23	Tahiti		Byter nedre tätningar på främre toan. Byter slangen mellan pump och tank.	Slangen var nästan tät av kalkavlagringar.	
442	2004-07-06	Morea		Byter filter i watermaker	Såg bra ut	
	2004-07-06	Morea		Lagar soltältet och strumpan	Bläste sönder i	

				till kuttern.	stormen på Tahiti	
1500	2004-07-16	Raiatea	150 h service Byter olja i växellåda och motor. Byter dieselfilter 2 Ny vaccumventil Byter olja i axeltätningen Ny motorrumsfläkt		Växellåda Castrol GTX Motor MobilDeltac Mx	
	2004-07-17	Raiatea		Byter ut Autohelmen Dator, kompass, rodergivare	Har krånglat en tid och kan inte hitta felet.	
	2004-07-22	Raiatea		Vaxning hela båten 2 ggr	Teflonvax	
	2004-08-21	Tonga		Fyller på batterivatten	5 flaskor	
544	2004-08-30	Tonga		Byter högtryckspumpen till watermakern.	Den gick i 517 h. Får en ny på garantin + att dom kommit på att det behövs ett 50 my filter före pumpen för att skydda den. Tur att jag hade en pump i reserv !!	
544	2004-08-30	Tonga		Nya filter till watermakern		
	2004-09-26	Fiji		Byter utloppsslangen till främre toan.		
	2004-09-28	Fiji		Byter anoder		
	2004-09-29	Fiji		Byter en kylfäkt i vår Toshiba dator.		
1800	2004-10-17	Fiji	600 timmars service Byter alla filter Byter remmen Byter impeller.		Problem med dieselfilter 1	
1800	2004-10-19	Fiji	Nytt dieselfilter 1			

			Kontrollerar om det är smuts i babord dieseltank.		Der såg bra ut.	
629	2004-10-20	Fiji		Filterbyte watermaker		
	2004-10-22	Fiji		Lämnar in genua och storsegel till segelmakaren.	Har blivit lite slitna ute i skothornen av solen. Inga större skador.	
	2004-10-22	Fiji		Den akte septitanken sätter igen sig igen.		
	2004-10-22	Fiji		Kör den gamla utombordaren i sötvatten.	Den används inte längre och behöver köras ibland.	
631	2004-10-23	Fiji		Konstigt ljud i watermakern		
	2004-10-25	Fiji		Lagar duschsumpen		
640	2004-10-29	Fiji		Watermaker igen. Pumpen har läckt vatten in i motorns lager. Samma som på st.Lucia.	Har bytt både pump och motor. Hade en extra. Pumpen gick 96 timmar.	
642	2004-10-30	Fiji		Monterar det nya 50 my filtret till watermakern	Skall göra så att pumpen håller längre.	
	2004-11-07	Fiji		Byter tändstift på Yamaha 15 Hp		
	2004-11-10	Fiji		Kör Yamaha 15 i sötvatten.		
1850	2004-11-10	Fiji	Byter sjövattpumpen. Läckte i axeln.			
	2004-11-25	Fiji		Gör storage på watermakern Byter alla filter.		
	2004-11-25	Fiji		Lagar duschsumpen i fram. Ny nivåbrytare.		
	2004-11-28			Konserverar Yamaha motorerna och kompressorn.		

	2004-12-01	Fiji		Lagar genuan i liket uppe och nere.	Detta var inte gjort när seglet var inne hos segelmakaren ?	
1853	2004-12-02	Fiji	Byter olja i motorn.		Shell Rimula 15W-40 Byter eftersom vi skall åka hem.	
	2004-12-05	Fiji		Fyller på batterivatten	7,5 flaskor (0,75 l)	
	2004-12-06	Fiji		Kör värmaren	Underhåll	
	2005-05-11	Fiji			Smilla har stått på land i 5 månader	
	2005-05-11	Fiji		Lackar bordet i salongen		
	2005-05-12	Fiji		Vaxning hela båten	Maskinvaxning	
	2005-05-12	Fiji		Fyller på batterivatten	5x33 cl	
	2005-05-13	Fiji		Bottenmålning	Fiji färg	
1853	2005-05-13	Fiji	Monterar spridarna			
	2005-05-13	Fiji	Monterar ny axeltätning		Vattensmord radialtätning. Hoppas denna fungerar bättre.	
	2005-05-13	Fiji		Sjösättning		
	2005-05-14	Fiji	Ny luftning till dieseltanken		Får hoppas det går lättare att tanka nu. Detta borde varit gjort för länge sedan.	
	2005-05-14	Fiji	Drar en kopparledning ut i sittbrunnen och tar bort vacuumventilen till motorn.		Det är stora problem med vacuumventilen att den hänger sig i tropikerna.	
	2005-05-15	Fiji		Lagar vindsurfingbrädan	Spricka i fören	

	2005-0525	Fiji		En mast går av till vindsurfingbrädan.		
	2005-05-26	Fiji		Byter värme elementet i varmvattenberedaren.	Har varit trasigt länge. Väldigt svårt att komma åt.	
	2005-06-02	Fiji		Duschsumpen i bak krånglar igen. Kabelbrott.		
	2005-06-03	Fiji		Byter slangen upp till septin i bak. Gör rent röret upp i septin helt tätt.	Jäkla skitjobb!!!	
	2005-06-05	Fiji		Drar en ny 240 V kabel för anslutning av TV, DVD etc.	För att slippa lösa kablar på golvet.	
	2005-06-08	Fiji		Lackar allt vid nedgångsluckan. Polerar allt rostfritt		
	2005-06-08	Fiji		Byter kättinghjulet på ankarspelet.	En säkerhetsåtgärd. Det gamla hade klarat sig ett bra tag till.	
	2005-06-26	Fiji		Radarn lägger av	Har kommit in vatten i scannern. Dålig dränering i kåpan.	
	2005-06-26	Fiji		Sprayhooden går sönder	Betäller en ny av segelmakarn.	
698	2005-06-28	Fiji		Byter alla filter på watermakern.		
	2005-07-01	Fiji	Färskvattenläcka i motorn		Visade sig vara en avtappningskran som läckte.	
	2005-07-01	Fiji		Kör Yamaha 15hk i sötvatten		
	2005-07-06	Fiji		Byter motor i autohelmen	Vet inte om detta hjälper.	
	2005-07-07	Fiji		Monterar den nya radarn.	Sätter dit en extra	

					dränering.	
	2005-07-08	Fiji		Syr ett solskydd till jollen	Blev bra.	
	2005-07-09	Fiji		Den nya sprayhooden är klar	Blev också väldigt bra.	
	2005-07-17	På väg till Vanuatu	Glaskoppen till dieselfiltret spricker.		Hade ett gammalt som passade. Troligen ett fabriktionsfel. Drt var den låga glaskoppen.	
	2005-07-19	Vanuatu		Reparerar bakstycket på luren till VHF.en	Spricker och ramlar isär.	
	2005-07-20	Vanuatu		Fyller på batterivatten	6 liter	
710 h	2005-07-20	Vanuatu		Pumpen till watermakern trasig igen.	Den gick 70 h	
	2005-07-22	Vanuatu		Kör syra i toaletterna.		
	2005-07-23	Vanuatu		Motorn till watermakern var full med vatten.	Har en motor i reserv. Den andra går nog inte att rädda.	
	2005-07-24	Vanuatu		Byter lager på den motorn som vi har i reser och får igång en reservpump som rostat ihop i lagret.	Nu kan vi i varje fall göra vatten igen. Får hoppas det går tills den nya pumpem kommer.	
	2005-07-25	Vanuatu		Försöker laga den vattendränkta motorn men den låster lite konstigt. Troligen lagret som måste bytas.	Har bara ett lager kvar i reserv så jag avvaktar.	
	2005-07-27	Vanuatu		Den nya pumpen har kommit men sitter fast i tullen. Vi har klarerat ut och får ligga och vänta. Den kommer tillslut.	Nu får jag byta den under gång till Australien.	
723 h	2005-07-28	Segling till au		Monterar den nya pumpen.	Den låter inte samma	

					som dom andra pumparna. Alla pumpar har varit olika så det verkar vara ojämn kvalitet.	
	2005-07-28			Watermaker	Det är fantastiskt med watermaker och vi skulle inte vilja vara utan. Annars hade jag slängt den överbord för länge sedan.	
	2005-07-31	Segling au		Autohelmen tappar kompassriktningen och visar helt plötsligt 90 grader fel vilket gör att båten helt plötsligt girar 90 grader.	Tur att vi inte gick med spirade segel? Autohelm 6000 är rena skiten och dålig support från Raimarine i Göteborg.	
	2005-08-01	Chesterfield Reef		Felsöker på Autohelmen men kan inte hitta något fel.	Tur att vi har vårt vindroder. Vi ligger och väntar här på Cesterfield reef på bättre väder. Helt obebodd mitt ute i havet.	
	2005-08-01	Chesterfield		Toaletten i fram sätter igen sig.	Det är ett ständigt jobb med toaletterna. Skall byta ut alltihop när vi kommer till AU.	
	2005-08-17	Australien		Byter pumpen i dusch sumpen.		